

## DE: Umrüstsatz Pegelsonde



### WARNUNG

Sicherheitshinweise aus Anleitungen, welche Anlage und Schaltgerät, beiliegen beachten!





### WARNUNG

Der Umrüstsatz ist **NICHT** ATEX-geeignet und darf bei Anwendungsfällen mit ATEX-Anforderung **NICHT** eingesetzt werden.

Der vorliegende Umrüstsatz erlaubt die Installation einer Pegelsonde als alternative Sensorik. Hierfür wie folgt vorgehen:


- Sicherstellen, dass die Anlage freigeschaltet ist.
- Vorhandenes Tauchrohr demontieren und ggf. entsorgen. ①
- Pegelsonde in das Umrüst-Tauchrohr einsetzen, sodass die Pegelsonde ca. 25 mm aus dem Tauchrohr herausragt. ②
- Kabelverschraubung fest anziehen und zusätzliche Kabelfixierung (A) anbringen. ③
- Umrüst-Tauchrohr an der Stelle des bisherigen Tauchrohrs montieren. ④
- Sondenleitung zum Schaltgerät verlegen und gemäß der dem Schaltgerät beiliegenden Anleitung anschließen.
- Stromversorgung der Anlage wiederherstellen.
- Im Schaltgerät im Menü | 3.5 Sensorkonfiguration| entsprechend anpassen.
- Die Einstellung für den Messbereich der Pegelsonde ist von 1000 mm auf 400 mm anzupassen (Menü | 3.1 Parameter|).



## EN: Level sensor conversion kit





**WARNING**  
Follow the safety instructions in the instructions enclosed with the system and the control unit.



**WARNING**  
The conversion kit is **NOT suitable for ATEX** and may **NOT** be used for application cases with ATEX requirement.

This conversion kit enables a level sensor to be installed as an alternative sensor. To do this, proceed as follows:

- ▶ Ensure that the system is disconnected from the power supply.
- ▶ Remove the existing immersion tube and dispose of it if necessary, retaining the existing screws. ①
- ▶ Insert the level probe into the retrofit immersion tube so that it protrudes approx. 25 mm from the bottom immersion tube. ②
- ▶ Tighten the cable screw connection and attach additional cable tie (A). ③
- ▶ Install the retrofit immersion tube in place of the original, using the same holes and fixing screws retained. ④
- ▶ Lay the sensor cable to the control unit and connect as described in the instructions enclosed with the control unit.
- ▶ Restore the system's power supply.
- ▶ Adjust accordingly in the **|3.5 Sensor configuration|** menu of the control unit.
- ▶ Adjust the setting for the level sensor measurement range from 1000 mm to 400 (**|3.1 Parameters|** menu).



## FR : Kit convertible sonde de niveau



### AVERTISSEMENT

Respecter les consignes de sécurité figurant dans les instructions jointes à l'installation et au gestionnaire !





### AVERTISSEMENT

Le kit convertible n'est **PAS** conforme ATEX et ne doit **PAS** être utilisé dans des contextes soumis à des exigences ATEX.

Ce kit convertible permet l'installation d'une sonde de niveau en tant que capteur alternatif. Procéder comme suit :

- ▶ Vérifier que l'installation est activée.
- ▶ Démonter le tube plongeur existant, le mettre au rebut si nécessaire. ①
- ▶ Insérer la sonde de niveau dans le tube plongeur de conversion de sorte qu'elle dépasse d'environ 25 mm. ②
- ▶ Bien serrer le presse-étoupe et monter la butée supplémentaire (A). ③
- ▶ Monter le tube plongeur de conversion à la place de l'ancien. ④
- ▶ Poser le câble de sonde du gestionnaire et le raccorder conformément aux instructions jointes au gestionnaire.
- ▶ Rétablir l'alimentation secteur en courant du système.
- ▶ Au niveau du gestionnaire, dans le menu | 3.5 Configuration de capteurs| doit être adapté en conséquence.
- ▶ Le réglage de la plage de mesure de la sonde de niveau doit être modifié de 1 000 à 400 mm (menu | 3.1 Paramètres| ).



## IT: Kit di conversione sonda di livello



### AVVERTENZA

Rispettare le avvertenze di sicurezza presenti nelle istruzioni allegate all'impianto e alla centralina!





### AVVERTENZA

Il kit di conversione **NON** soddisfa i requisiti ATEX e **NON** deve essere impiegato nei casi di applicazioni con requisiti ATEX.

Il presente kit di conversione permette l'installazione di una sonda di livello quale sensoristica alternativa. Procedere come segue:

- Accertare che l'impianto sia fuori tensione.
- Smontare il tubo a immersione esistente e smaltrirlo se necessario. ①
- Inserire la sonda idrostatica nel tubo a immersione di conversione in modo che la sonda sporga di circa 25 mm dal tubo a immersione. ②
- Stringere saldamente il pressacavo e collegare un fissaggio del cavo aggiuntivo (A). ③
- Montare il tubo a immersione di conversione al posto di quello precedente. ④
- Posare il cavo della sonda fino alla centralina e collegarlo in base alle istruzioni indicate alla centralina.
- Ripristinare l'alimentazione di corrente dell'impianto.
- Nella centralina, effettuare gli adeguamenti nel menu [3.5 Configurazione dei sensori].
- L'impostazione per il campo di misura della sonda di livello deve essere adattata da 1.000 mm a 400 mm (menu [3.1 Parametri]).



## NL: Ombouwset voor peilsonde



### WAARSCHUWING

Veiligheidsinstructies in de handleidingen die met de installatie en besturingskast worden meegeleverd opvolgen!





### WAARSCHUWING

De ombouwset is **NIET** geschikt voor ATEX-omgevingen en mag **NIET** worden ingezet in scenario's waarbij ATEX-eisen gelden.

Met deze ombouwset kan een peilsonde worden geïnstalleerd als alternatieve sensor. De montage als volgt uitvoeren:

- ▶ Zorgen dat de installatie is uitgeschakeld.
- ▶ Aanwezige drukbuis demonteren en indien gewenst weggooien. ①
- ▶ Hydrostatische sensor in de ombouw-drukbus plaatsen, zodat de sensor ca. 25 mm onder uit de drukbuis steekt. ②
- ▶ Kabelwartel vast aandraaien en de bijgevoegde kabelbevestiging (A) monteren. ③
- ▶ Ombouw-drukbus op de lokatie van de originele drukbuis monteren. ④
- ▶ Kabel van de sonde naar de besturingskast aanleggen en volgens de handleiding van de besturingskast aansluiten.
- ▶ Stroomvoorziening van de installatie herstellen.
- ▶ In de besturingskast in het menu |3.5 Sensorconfiguratie| de instellingen aanpassen.
- ▶ De instelling voor het meetbereik van de peilsonde moet van 1000 naar 400 mm worden aangepast (Menu |3.1 Parameters|).



## PL: Zestaw do przezbrojenia z sondą hydrostatyczną



### OSTRZEŻENIE

Przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach urządzenia oraz urządzenia sterującego!



### OSTRZEŻENIE

Zestaw do przezbrojenia **NIE** jest przystosowany do użycia w obszarach zagrożonych wybuchem i w przypadku użycia urządzenia w takich warunkach zestawu do przezbrojenia **NIE** wolno używać.

Niniejszy zestaw do przezbrojenia umożliwia instalację sondy hydrostatycznej jako alternatywnego czujnika.

Należy przy tym postępować w następujący sposób:

- ▶ Zapewnić, aby urządzenie było odłączone od prądu.
- ▶ Zdemontować istniejącą rurkę zanurzeniową i ją zutylizować. ①
- ▶ Włożyć sondę poziomu do przezbrojeniowej rurki zanurzeniowej, tak aby sonda poziomu wystawała ok. 25 mm z rurki zanurzeniowej. ②
- ▶ Dokręcić dławik kablowy i zamocować dodatkowe mocowanie kabla (A). ③
- ▶ Zamontować przezbrojeniową rurkę zanurzeniową w miejscu poprzedniej rurki zanurzeniowej. ④
- ▶ Doprowadzić przewód sondy do urządzenia sterującego i podłączyć zgodnie z instrukcją załączoną do urządzenia sterującego.
- ▶ Podłączyć urządzenie do prądu.
- ▶ W menu urządzenia sterującego [**3.5 Konfiguracja czujnika**] dokonać odpowiednich ustawień.
- ▶ Zmienić ustawienie zakresu pomiaru sondy hydrostatycznej z 1000 mm na 400 mm (menu [**3.1 Parametry**]).

